

답사 양식

- 답사 장소 : 경대교 앞 사거리 (서단)
- 답사 일시 : 2021년 7월 13일 화요일 16시 30분 - 17시 00분
- 기록자 : 조세빈

- 답사 방법

1. 답사 시간 : 13시 ~ 18시 사이에 답사
2. 답사 투입 시간 : 30분동안 관찰하며 9번항목, 10항목 수행
3. 사진 촬영 방법 : 각 항목별 사실을 확인할 수 있도록 1장 이상의 사진 촬영

- 체크리스트(항목 당 사진 1장씩 촬영)

구분	항목	확인 여부
1	옐로카펫 설치 여부 (O / X)	X
2	어린이 보호 신호등 (노란색) 설치 여부 (O / X)	X
3	동시 보행신호 적용 여부 (O / X)	X
4	어린이 보호구역 설정 여부 (O / X) (어린이 보호구역 표지판 설치)	X
5	안전 펜스 설치 여부 (O / X)	O
6	과속 단속 카메라 설치 여부 (O / X)	O
7	과속 방지턱 설치 여부 (O / X)	X
8	속도 제한 안내판 설치 여부 (O / X)	O

9	관찰하는 30분 동안 주-정차 대수 확인 (1) 정차한 차량의 대수 (2) 길가에 주차된 차량 존재 여부 (O / X)	(1) 7대 (2) O (9대)
10	관찰하는 30분 동안 신호위반, 횡단보도 정지선 미준수 건수 확인 (관찰지점에서 가까운 횡단보도 1개 선정) (1) 신호위반 건수 (2) 횡단보도 정지선 미준수 건수	(1) 9건 (2) 18건

• 특이사항

도시 고속도로인 신천대로가 지나는 구간으로 출퇴근 시간 차량 이용량이 많은 사거리임

고속 주행하는 차량이 많고, 출퇴근 시간이9 혼잡하여 비교적 길이가 긴 횡단보도를 이용하는 보행자가 위험한 상황에 노출될 가능성이 높다고 판단하였음